

7

138

ITI Nr. 91

F. Konalixocija

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. ()

KORTELE

Vibrius

(Miestas)

Tankisty

(Gatvė)


5933151-C-11

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis

*uiteras*

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>Ket.</i>	<i>640</i>		<i>147,22</i>	
Žemė	<i>A</i>		-	<i>147,22</i>	Ar yra vandens?
Sienos	<i>bet.</i>				Ar yra dujų?
Dūgnas	<i>bet.</i>	<i>1500</i>	<i>295</i>	<i>144,24</i>	Pastabos <i>stiprus dūgnas</i> <i>atliko inst. H. M. M. M.</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>bet.</i>	<i>500</i>	Viršus Apačia <i>3,18</i>	<i>144,04</i>
	Nr. 2	<i>u-</i>	<i>500</i>	Viršus Apačia <i>3,18</i>	<i>144,04</i>
	Nr. 3	<i>u-</i>	<i>600</i>	Viršus Apačia <i>3,03</i>	<i>144,19</i>
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <i>st. 1-3386</i>
					Sudarė <i>Navickas</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Pankšty</i> (parašas) (pavardė)
					19 <i>84</i> m. mėn. d. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)