

- 34 -

197 ITI Nr. 91

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		<u>KAMERA</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (1) 57 <u>197</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>DZUKY</u> (Gatvė)		5773 <u>151-C-11</u> (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .A.O.P.E.C.I.O.S. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	600		146,88	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	146,88	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	3250	2.40	144,48	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	50	Viršus 1.10 Apačia	145,78	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>9.15.10.9.29.</u>
	Nr. 2	ket.	50	Viršus 1.00 Apačia	145,88	
	Nr. 3	ket.	50	Viršus 1.90 Apačia	144,98	
	Nr. 4	elektr. kabel.		Viršus 0.84 Apačia	146,08	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
					Sudarė	<u>9.15.10.9.29.</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino	<u>2A.11.19.71.</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>71</u> m. <u>07</u> mėn. <u>12</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)	