

151


10-C-13 ITI Nr.

<u>Вогонь</u>	Nr. (3)	KORTELE	5926
([renginio pavadinimas])	(abrise)	(plane)	Planšeto nomenkl.
		2 Вильнюс ул Гарбашю	
([renginio pastatymo metal])		(Miestas)	(Gatvė)


ŠULINIO PIŪVIAI :

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Pastabos _____

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 4 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	чг	0,60		14930	Ar yra vandens? <u>есть</u>
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	бет				
Dugnas		120x120			
Vamžai	Nr. 1	чг	150	Viršus 1,35 Apačia 1,35	147,75
	Nr. 2	чг	150	Viršus 4,55 Apačia 4,55	147,75
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. 387

Sudarė Лейтис Кривович
(parašas) (pavardė)

Patikrino Мейсис
(parašas) (pavardė)

1972 m. 02 .. mėn. 10 d.
(Kortelės sudarymo data)