

225


137-C-13 KSPI-67

Kortelės Nr. (4) - 85 - KORTELĖ		5926
(įrengimo pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1967		Бромо
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


Šulinio piūviai:
Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio sm	Altitudės	
Dangtis	lyc			155.98	Lipynės <u>2576</u> (medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	des				Ar yra dujų?
Dugnas	II	1100			
Vamzdžiai	Nr. 1	150	Viršus		Komunalinio ūkio projektavimo institutas
			Apačia	2.40	
	Nr. 2	150	Viršus		
			Apačia	3.00	
	Nr. 3	150	Viršus		
			Apačia	2.55	
	Nr. 4		Viršus		
			Apačia		Objektas: <u>2200</u>
	Nr. 5		Viršus		Sudarė <u>Jau</u>
			Apačia		Patikrino
	Nr. 6		Viršus		1967 m. <u>2</u> mėn. <u>11</u> d.
			Apačia		(kortelės sudarymo data)
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		