

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos šulinys

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Brolių g.

(Gatvė)

Nr.( ) 238 KORTELĖ


151-C-13

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |      | Altitudės |
|-------------|-------|----------|-----------|----------------------|------|-----------|
| Dangtis     |       | Ketus    | 700       |                      |      | 159.11    |
| Žemė        |       |          |           | 0.00                 |      | 159.11    |
| Sienos      |       | Betonas  |           |                      |      |           |
| Dugnas      |       | Betonas  | 1000      | 1.45                 |      | 157.66    |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | Ketus    | 150       | Viršus               | 1.42 | 157.69    |
|             |       |          |           | Apačia               | 1.57 | 157.54    |
|             | Nr. 2 | Ketus    | 150       | Viršus               | 1.47 | 157.64    |
|             |       |          |           | Apačia               | 1.62 | 157.49    |
|             | Nr. 3 | Plast.   | 110       | Viršus               | 1.26 | 157.85    |
|             |       |          |           | Apačia               | 1.37 | 157.74    |
|             | Nr. 4 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 5 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 6 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
|             | Nr. 8 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |

|                                        |  |  |
|----------------------------------------|--|--|
| Lipynės 3<br>(medžiaga, kiekis)        |  |  |
| Ar yra vandens —                       |  |  |
| Ar yra dujų —                          |  |  |
| Pastabos X = 6059273.25; Y = 581830.07 |  |  |
| LAS07                                  |  |  |
|                                        |  |  |

|               |         |              |
|---------------|---------|--------------|
| UAB "Geofota" |         |              |
| Objekto nr.   |         |              |
| Sudarė        |         | A.Jatkauskas |
|               | Parašas | Pavardė      |
| Patikrino     |         |              |
|               | Parašas | Pavardė      |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 2016–09                     |  |
| (įrenginio tyrinėjimo data) |  |