

105

5933 151-C-15

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 163 45

Город Вильнюс



Улица Дзук

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:50

А - А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
150.75	148.45	148.48		

П Р И В Я З К А

Уч. Дзук



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич-бет.

Дно кирпич-бет.

Скобы мет. /шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	кер.	150	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект N-3289.

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

17.09.61