

4

5933 151-C-16

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД

Колодец № ~~182~~ ¹¹

Город Вильнюс



Улица Дзугу

Лето №

19 67 г.

Чертеж колодца
М. 1:50

A-A




Отметки

Крыши	Дно	Трубы
148.36	146.16	146.36

П Р И В Я З К А

3 км



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d=150 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон. грунт.	Подкл.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун 3 шт.					
Год стронт.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.

Институт проектирования городского
и сельского строительства

Отдел
изысканий

Объект 3289

Инв. №
Дата
17.09.67

Гл. геодезист
Рук. группы
Исполнитель
Чертил
Проверил

[Signature]

[Signature]