

154-39-

ITI Nr. 91

30908000

Nr. (4)

KORTELE

4886151-C-1

(renginio pavadinimas)

(abrisė)

(plane)

Planšeto nomenkl.

1973

2. ВУНДЛИОС у.п. ВУТШЕ

((renginio pastatymo metal)


(Miestas)

(Gatvė)


ŠULINIO PLOVIAI :

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Aštumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	242	600		139,67
Žemė				139,67
Sienos	100T			
Dugnas		3,57 x 2,00	3,00	136,67

Lipynės 1007.44.4. (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? 1007.6. .

Ar yra dujų?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-0006

Sudarė 1007.44.4. (parašas) (pavardė)

Patikrino 1007.44.4. (parašas) (pavardė)

1973.m. 10.11. mėn. 22.d.

(Kortelės sudarymo data)

Vamžiai

Nr. 1	242	400	Viršus	2,40	137,27
Nr. 2	-11-	400	Apačia	2,40	137,27
Nr. 3	-11-	100	Viršus	2,70	136,97
Nr. 4	-11-	100	Apačia	2,70	136,97
Nr. 5	-11-	100	Viršus	2,70	136,97
Nr. 6			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		