

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		<u>KAMERA</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>225⁹</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>KAUNO</u> (Gatvė)		<u>4883 151-C-1</u> (Planšeto nomenklatūra)	

SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	KET.	640		139,29	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	139,29	Ar yra vandens?
Sienos	BET.				Ar yra dujų?
Dugnas	BET.	1800 x 2700	2,69	136,60	Pastabos B) 139,31
Vamzdžiai	Nr. 1	KET.	150	Viršus 2,34 Apačia 136,95	
	Nr. 2	KET.	150	Viršus 2,34 Apačia 136,95	
	Nr. 3	KET.	100	Viršus 2,29 Apačia 137,00	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
Objekto Nr. <u>81-7-3441</u> ..					
		Sudarė		Decij Daugėlaite (parašas) (pavardė)	
		Patikrino		J. Pankajus (parašas) (pavardė)	
1972 m. mėn. d.					
(Įrenginio tyrinėjimo data)					