



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 34/12Город ВильнюсНоменклатура
планшета4894

Дело №

19 61 г.


Форма 54 гс

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
140.84	-	139.60	-	-

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная <i>реш</i>	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <i>кирп. бет.</i>	-	-	100	<i>чуг.</i>	-	-	-	-
Дно <i>кирп. бет</i>	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы <i>нет</i>	Объект <i>№71 Вильнюсская АТК №4</i>							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		<i>Яценас</i>				
Наличие газа		Рук. группы		<i>Монавас</i>				
Год строительства 19	Дата <i>22/11</i>	Исполнитель		<i>Балишов</i>		<i>В.И.</i>		
		Чертил		<i>Балишов</i>				
		Проверил						