

241

151-С-2

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 30/104



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

4894

Дело №


19 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
141.60	139.92	139.10	—	—

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200	шт	200	шт	-	-	-	-
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект № 1171 Вильнюсский АТЖ № 4							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Яценас				
Наличие газа		Рук. группы		Леонавичуэ				
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		Тамитовсис		Юн -		
		Чертил		Тамитовсис		Юн -		
		Проверил						