

neaiški paskirtis

šulinio

Nr. (—) 222^b KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

76/31-0008

Vilnius

Paneriu g.

151-C-5

(Miestas)

(Gatvė)


(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duobės m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650			(Medžiaga, kiekis)
Senė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.				Pastabos
Nr. 1			Viršus		be ypatybių
Nr. 2			Apačia		apdulk. žmog. 09
Nr. 3			Viršus		
Nr. 4			Apačia		Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS
Nr. 5			Viršus		Objekto Nr. 0177-8456..
Nr. 6			Apačia		Sudarė S. V. Stankovskis (parašas) (pavardė)
Nr. 7			Viršus		Patikrino H. Jankovskis (parašas) (pavardė)
			Apačia		19.97 m... 09... mėn. 19.97 d.
			Viršus		(Inžinierio tyrimo data)