

2



151-С-7

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 25/172Город ВильнюсНоменклатура
планшета4895


Дело №

19 60 г.Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
143.93	142.16	142.12	142.43	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены жир. бет.	200	бет	200	бет	100	ст.		
Дно жир. бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект Асфальто-бетонный 8-9							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Реконструкция		Мониторинг		
Наличие газа		Рук. группы		Исполнитель				
Год строительства 19	Дата	Чертил		Проверил		Грунтоносное		
		1960.12				8		