




Šul. № 6 192	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Jaroslaviaus g.</i>	Užsakymo №	19 m.	Vilnius	
Šulinio brėžinys MI-25; MI-50		Alitudės		PRIRIŠIMAS		
		Dangtis	Grioveliai			Vamzdis
			įėjimas	išėjimas	prijung. № 3	prijung. №
		172.00	169.92	169.91	170.51	
						
						<i>Adutis kėio g. Jaroslaviaus g.</i>
APRAŠYMAS						
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI			
Dangtis <i>betonas</i>	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.	
Sienos <i>bet</i>	d.	medž.	d.	medž.	d. medž.	
Dugnas <i>bet</i>	150	ker	150	ker	100 ket	
Lipynės 3	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius					
Esamo vandens kiekis <i>nėre</i>	Objektas: <i>Jaroslaviaus g. namo Nr. 11 išplėtimo nuotrauka</i>					
Esamų dujų kiekis <i>nėre</i>	Invent. №	Sk. viršininkas				
Šulinys pastatytas 19 m.	Data	Sk. vyr. inžinierius				
		Vykde	<i>E. Guobini</i>			
		Braižė				
		Tikrino				