

KF
(Komunikacija)

šulinys
(Iřengimo pavadinimas)

Kortelė 83

Vilniaus m.
(Miestas)


Gudų g.
(gatvė)

151-D-10
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės: ket. 131. (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos:
Dangtis		ket.	700			176.36	
Žemė							
Sienos		bet.					
Dugnas		bet.	1500	4.12		172.24	UAB KAGEMA KALNISTENAIŲ GEOTECHNINIAI TYRIMAI Objektas: Sudarė  I. Pavlov (parašas) (pavardė) 2008m. 04mėn. 03d. (Iřengimo tyrinėjimo data)
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.28	175.08	
	Nr. 1a	PVC	160	Viršus			
				Apačia	4.40	171.96	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	4.45	171.91	
	Nr. 3	PE	50	Viršus	1.28	175.08	
				Apačia			
	Nr. 4	PE	50	Viršus	1.30	175.06	
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			