

Fekalinis kanalizacinio

Nr. (7) 129 KORTELIS

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Daukų

(Miestas)

(Gatvė)

151-D-13

(Planeto nomenklatura)




ŠULINIO PLOVIAI (Matavys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

4176

Vertikalinis
Horizontalinis

0.61



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės
Dangtis		ket.	650		+53.98	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	+53.98	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	2.51	+51.47	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	plast.	160	Viršus Apačia 2.61	+51.37	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	plast.	160	Viršus Apačia 2.65	+51.33	
	Nr. 3	plast.	160	Viršus Apačia 2.59	+51.39	Objekto Nr. 91.3/6840...
	Nr. 4	plast.	160	Viršus Apačia 2.59	+51.39	Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		1997 m. ... mėn. ... d. (Inginio tyrinėjimo data)