

159

Fel. kaul.

šulinio

Nr. (19.) *89*

KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Šilkinės

6017 157-D-13

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		155.58	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	155.58	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1000	2.01	153.57	
Vandensiai	Nr. 1	bet.	100	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	
	Nr. 2	ker.	150	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
Vandensiai	Nr. 5			Apačia	Objekto Nr. <i>01-01-177</i>
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Sudarė <i>P. B. au.</i>
					(parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>P. Kacinsk.</i>
					(parašas) (pavardė)
					19. <i>9.11</i> m. mėn. d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)