

151

152-A-10

Форма 54 гс



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 111

Город *Вильнюс*Номенклатура
планшета

4967


Дело №

19 *63* г.Чертеж колодца
М 1:

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. №
151.50	149.60	149.58	149.85	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг.	100	чуг.	200	чуг.		

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект *№ 1246*

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

6-1-83

Чогане
Сарагис