



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 152Город ВильнюсНоменклатура
планшета 4967


Дело №

19 6 г.Чертеж колодца
М 1: 25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
151.35	149.39	149.37		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	100	чуг.	100	чуг.				
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы <i>нет</i>	Объект 1246							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Чогаи				
Наличие газа		Рук. группы						
Год строительства 19	Дата 8-V-63	Исполнитель		Сиги				
		Чертит						
		Проверил						