



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 124/162Город ВильнюсНоменклатура
планшета 4967

Дело № _____


Форма 54 гс

19 63 г.Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 3
151.05	149.25	149.03	149.40	149.30

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 2		Подкл. № 3	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	100	ггг	100	ггг	70	ггг	70	ггг
Дно кирп. бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект 1246							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
		Рук. группы				Чогане		
Наличие газа	Дата	Исполнитель		Вртг		Сарыиев		
		Чертил						
Год строительства 19	6-1-63	Проверил						