



4967

Šul. №№ <u>5</u> <u>185</u>	225	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <u>Vitebsko</u>	<u>152-A-10</u>	Užsakymo № <u>06 Nr. 1150</u>	19 <u>62</u> m.	Vilnius
Šulinio brėžinys Mt: 25; MI: 50			Altitudės		PRIRIŠIMAS		
			Dangtis	Grioveliai		Vamzdis	
				įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №
			151.23	148.82	148.80		
			APRAŠYMAS				
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI				
Dangtis <u>betonas</u>			Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.
Sienos <u>plytės</u>			d.	medž.	d.	medž.	d. medž.
Dugnas <u>betonas</u>			200	ker	200	ker	
Lipynės <u>4</u>			Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius				
Esamo vandens kiekis			Objektas: <u>Vitebsko g. namo Nr. 21 požeminis šulinys</u>				
Esamų dujų kiekis			Invent. №	Sk. viršininkas			
Šulinys pastatytas 19 m.			Data	Sk. vyr. inžinierius			
				Vykde		<u>Guolunė</u>	
				Braižė			
				Tikrino			