



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 227Город ВильнюсНоменклатура
планшета 4967

Дело №


19 63 г.Чертеж колодца
М 1:

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
150.82	149.13	149.12		

П Р И В Я З К А

КН



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 2

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	гуг	100	гуг				

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

10-1-63

Чопан

Саргис