




51

152-A-10

ITI Nr. 91

E. Kanalizacijos Nr. (8)		KORTELE 11		4967	
(Irenginio pavadinimas)		(abrisė)		(plane)	
		Vilnius		00 12/1	
(Irenginio pastatymo metal)		(Miestas)		(Gatvė)	
ŠULINIO PLOVIAI : (Matmenys duoti cm)			Piešimo brėžinys:		
Vertikalinis : 					
Horizontalinis : 			Pastabos _____ _____ _____		

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	1000		147,22	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Stenos	bet				
Dugnas		1000			

Vamžai	Nr.	Medžiaga	Diametras mm	Viršus	Apačia	INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS
	Nr. 1	ker	200	307	144,15	Objekto Nr.
	Nr. 2	ker	200	309	144,13	
	Nr. 3	ker	100	180	145,42	Sudarė <u>1815</u> <u>92m</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 4	ker	300	185	145,37	
	Nr. 5					Patikrino (parašas) (pavardė)
	Nr. 6					
	Nr. 7					1972 m. mėn. 20 d. (Kortelės sudarymo data)