

Vandentiekis
(komunikacija)

kamera
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 142 KORTELE

Vilnius
(miestas)

Markučių g.
(gatvė)


76/32 - 0358
(planšeto nomenklatura)




Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



142
6060652.54
584381.26

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės yra 4 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket.	600		130.24	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	130.24	Ar yra dujų?
Sienos	Bet.				Pastabos
Dugnas	Gruntas	2000x700	2.53	127.71	
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	50	Viršus 2.27 127.97	RYČIO GRIGO individuali veikla Kval. paž. nr. 1GKV - 503
				Apačia	
	Nr. 2	PE	50	Viršus 2.27 127.97	
				Apačia	
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
				Viršus	Objektas: LAS07
				Apačia	
				Viršus	
				Apačia	Sudarė R. Grigas (v. pavardė) (parašas)
				Viršus	
				Apačia	
				Viršus	20180123 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	
				Viršus	