

Nuotekinė kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 90a KORTELĖ

Vilnius
(miestas)



Markučių g.
(gatvė)

152 - A - 11 ,76/32 - 0358 §
(planšeto nomenklatūra)


Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Dangtis		PVC	700			128.81	
Žemė				0.00		128.81	Pastabos
Sienos		betonas					
Dugnas		gruntas	1000	1.53		127.28	RYČIO GRIGO individuali veikla Kval. paž. nr. 1GKV - 503
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus	1.20	127.61	
				Apačia			Objektas:
	Nr. 2	PVC	110	Viršus	1.20	127.61	
				Apačia			Sudarė
				Viršus			
				Apačia			LAS07
				Viršus			
				Apačia			2017 12 05 (įrenginio tyrinėjimo data)

R. Grigas

(v. pavardė)

(parašas)