

VANDENTIEKIO-HIDR. kameros		Nr. () 152	KORTELE
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)	
VILNIUS	MARKIČIŲ - PIRBIO	152-A-12	
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		125.56	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				125.56	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	180 x 200	237	123.17	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 2.10 Apačia 123.44	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ket	150	Viršus 2.10 Apačia 123.44	
	Nr. 3	pl.	50	Viršus 2.15 Apačia 123.39	
	Nr. 4	pl	100	Viršus 2.10 Apačia 123.44	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Objekto Nr. 01-2-7074...					Sudarė R. Porius (parašas) (pavardė)
					Patikrino S. Geras (parašas) (pavardė)
1979 m. mėn. d.					(Įrenginio tyrinėjimo data)