

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacijos)	<u>Apskaitos šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. 223a. KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Markučių g.</u> (Gatvė)	152-A-12 (76/32-0359) (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PŪVIAI (m.)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Aukščių sistema vietinė
Koordinatų sistema LKS 94

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Dangtis		ket.	650			132.42	
Žemė				0.00		132.42	
Sienos		PE					
Dugnas		smėlis	500	1.85		130.57	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	32	Viršus	1.86	130.56	UAB "Kompleksinis projektavimas ir statyba" Objekto Nr. Sudarė  M. Grybauskas (parašas) (pavardė) Patikrino  (parašas) (pavardė) ...2010... m. ...10... mėn. 18. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	1.89	130.53	
	Nr. 2	PE	32	Viršus	1.86	130.56	
				Apačia	1.89	130.53	
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			