

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. **225a** KORTELĖ

Vilnius
(miestas)

Markučių
(gatvė)


152-A-12 (76/32-0359)
(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai


Pririšimo brėžinys



Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos LAS 07
Dangtis		ketus	400			132.37	
Žemė							
Sienos		PVC					
Dugnas		PVC	315	2.35		130.02	
Vamzdžiai	1	PE	50	Viršus			Geod. B. Karvelis Kvalifikacijos paž.Nr.1GKV-8 Objektas: Sudarė B. Karvelis (v. pavarde) (parašas) Patikrino B. Karvelis (v. pavarde) (parašas) 2016-11-25 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apacia	2.51	129.86	
	2	PVC	160	Viršus			
				Apacia	2.51	129.86	
				Viršus			
				Apacia			
				Viršus			
				Apacia			
				Viršus			
				Apacia			