

F. KANALIZACIJA
(Komunikacija)Šulinio
(Inginio pavadinimas)


Nr. () 51 KORTELE

VILNIUS
(Miestas)MARKUČIŲ
(Gatvė)152-A-12
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		129.55	
Sienė			0.00	129.55	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnes	bet.	1.00	2.70	126.85	Pastabos
Vandens	Nr. 1	PVC	100	Viršus Apačia	2.80 126.75
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia	2.80 126.75
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr.

Sudarė  MSUKAS
(parašas) (pavardė)Patikrino  MSUKAS
(parašas) (pavardė)2018 m. mėn. d.
(Inginio tyrinėjimo data)