

F. KANALIZACIJA

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 56 **KORTELE**VILNIUS

(Miestas)

MARKUČIŲ

(Gatvė)

152-A-12


(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmens duotai m)**PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	340		122.87	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	122.87	Ar yra dujų?
Sienos		PVC				Pastabos
Dugnas		PVC	340	1.82	121.05	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 1.92	120.95	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 1.92	120.45	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr.
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		2010 m. 09 mėn. 09 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)