

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 20141

Город Вильнюс

Улица Гарвизю

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца

М 1:25

Разрез по А-А


151.03



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
151.03	148.14	148.13		

П Р И В Я З К А



ул. Гарвизю.

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы мет. 3 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 605 ул. Гарвизю.

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

8.05.61