

3 43

4967 152-A-13

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 203

Город Вильнюс

Улица Гарвезю

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1: 25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
150.98	147.92	147.90	147.95	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич.

Дно кирпич. бет.

Скобы мет. 7 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	ксер.	200	ксер.	200	ксер.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 605 ул. Гарвезю.

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

8.05.61