



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 2Город ВильнюсНоменклатура
планшета 4967


Дело №

19 63 г.Чертеж колодца
М 1:

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
151.20	148.36	148.35	148.52	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	кер.	100	кер.	100	гуг.		

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект 1246

Инв. №

Дата

6-7-63

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Чоган
с.м.м.