

Vandentiekio kamera
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 71

KORTELE

Š

Vilnius
(miestas)

Vitebsko g.
(gatvė)


76/32-0377
(planšeto nomenklatura)





Šulinio pjūviai


Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		—	—			—	Ar yra vandens?		
Žemė				0,00		153,49	Ar yra dujų? Pastabos: dugnas užpildytas smėliu, nėra dangčio		
Sienos		bet.					Dangčio koordinatė X=6060440 Y=584033		
Dugnas		—	1000	—		—			
Vamzdžiai	Nr. 1	met.	50	Viršus	2.15	151.34	 <u>KORPORACIJA MATININKAI</u> LICENCIJA NR.33TK-180		
				Apačia	2.20	151.29			
	Nr. 2	plastm	40	Viršus	1.68	151.81			
				Apačia	1.72	151.73			
				Viršus			Objektas: Vitebsko g.		
				Apačia					
				Viršus			Sudarė	T.URVIKIS	
				Apačia				(v. pavardė)	(parašas)
				Viršus					
				Apačia					
			Viršus			2010-07-21 (įrenginio tyrinėjimo data)			
			Apačia						