

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 128

KORTELĖ

Vilnius
(miestas)


Markučių
(gatvė)

152 – A – 16
(planšeto nomenklatūra)



Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	315			139.75	Ar yra vandens?
Žemė							Ar yra dujų?
Sienos		PVC					Pastabos
Dugnas		PVC	315	1.80		137.95	
Vamzdžiai	1	PE	200	Viršus			 J. Šalkausko personalinė įmonė tel.8 686 80075
				Apacia	1.87	137.88	
	2	PE	200	Viršus			
				Apacia	1.87	137.88	
	3	PVC	160	Viršus			Objektas:
				Apacia	1.87	137.88	
	4	PVC	160	Viršus			
				Apacia	1.87	137.88	
				Viršus			Sudarė D.Šalkauskas (v. pavarė) (parašas)
				Apacia			Patikrino J.Šalkauskas (v. pavarė) (parašas)
				Viršus			2015.08.20
				Apacia			(įrenginio tyrinėjimo data)