| Fekalinė k. Nr. | KORTELĖ 219 | 1512-A-16 |
|---|---|---|
| (įrenginio pavadinimas) | (plane) | (planšeto nomenklatūra) |
| 2018 | VILNIUS | MARKUČIŲ, |
| (Šul.pastatymo metai) | (miestas) | (gatvė) |

**ŠULINIO PJŪVIAI:**

**Vertikalinis**




**Horizontalinis**

**Pririšimo brėžinys**




| Pavad. | | Medž | Diametras mm. | Atstumas nuo dangčio m. | Altitudės m. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | ket. | | | 148,88 |
| Žemė | | | | 0,00 | |
| Sienos | | bet. | | | |
| Dugnas | | bet. | 1500 | 2,69 | 146,19 |
| VAMZDŽIAI | Nr.1 | PVC | 110 | Viršus | |
| | | | | Apačia 1,13 | 147,69 |
| | Nr.2 | PE | 50 | Viršus | |
| | | | | Apačia 1,07 | 147,81 |
| | Nr.3 | | | Viršus | |
| | | | | Apačia | |
| | Nr.4 | | | Viršus | |
| | | | | Apačia | |
| | Nr.5 | | | Viršus | |
| | | | | Apačia | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Lipynės _____ (medžiaga,kiekis)

Ar yra vanduo? _____

Ar yra dujų _____

UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"

Objektas

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

2018.02.
(kortelės sudarymo data)

(kortelę sudarė)