




Fekalinė kanalizacija (komunikacija)		šulinys (irenginio pavadinimas)		Nr. 222 (242a) KORTELE	
Vilnius (miestas)		Ramuniu g. (gatvė)		76/32-379 (152-A-16) (planšto nomenklatura)	
Šulinio pjūviai			Pririšimo brėžinys		

Vertikalinis



Horizontalinis





X=6060281.70
Y=584619.92

S



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ketus	315		139.57	Ar yra vandens?	
Žemė					Ar yra dujų? Pastabos LAS07 aukščių s.	
Sienos	PVC					
Dugnas	PVC	315	1.86	137.71		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia 2.03	137.54	UAB "Kiprėgelis"
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 2.03	137.54	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5					Objektas: V. Čižys 100V-361 [Signature] Sudarė (v. pavardė) (parašas) Patikrino (v. pavardė) (parašas)
					2017 10 (irenginio tyrinėjimo data)	