

-57-

ITI Nr. 91

<u>KANALIZACIJA</u>		Nr. () <u>221</u> KORTELE
(Komunikacija)	(Inginio pavadinimas)	
<u>VILNIUS</u>	<u>PAUPIO</u>	<u>152-A-3</u>
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŲVIAI (Maitinys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ker	640		101.86	
Žemė		-		0.00	101.86	Ar yra vandens?
Sienos		BET				Ar yra dujų?
Dugnas		BET	1.55	1.55	100.31	Pastabos <u>PO SMELIU</u> <u>91.05.15 A. DISPA</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	1.55 100.31	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	0.75 101.11	
	Nr. 3	ker	200	Viršus Apačia	1.57 100.29	Objekto Nr. <u>91.2-5649</u>
	Nr. 4	ker	150	Viršus Apačia	1.55 100.31	
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>W. MISIUNAS</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrino <u>LAČINSKIS</u> (parašas) (pavardė)
						1972 m. 12. mėn. 10. d.
						(Inginio tyrinėjimo data)