

<u>KANALIZACIJA.</u>		<u>(Komunikacija)</u>		<u>(Inginio pavadinimas)</u>		Nr. (<u>19</u>) <u>222^a</u> KORTELE	
<u>VILNIKIS</u>		<u>PAUPIS</u>		<u>152-A-3</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		bet	640		101.54	101.85 (Medžiaga, kiekis)
Žemė		-		0.00	101.54	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1.00	1.51 1.20	100.34	Pastabos PATIKRINTA 91.05.15 A. DISKA
Vamzdžiai	Nr. 1	a/c	150	Viršus 1.21 Apačia 0.20	100.61	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91.2.5642</u>
	Nr. 2	a/c	300	Viršus 1.41 Apačia 1.20	100.41	
	Nr. 3	pe	150	Viršus 1.13 Apačia 0.20	100.72	
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		

Sudarė	<i>(RWD) M. Sucko</i>	(parašas) (pavardė)
Patikrino	<i>(RWD) K. Sucko</i>	(parašas) (pavardė)

197.2 m. 12. mėn. d.
(Inginio tyrinėjimo data)