

-70-

ITI Nr. 91

<u>KANALIZACIJA</u>				Nr. (<u>20</u>) <u>224^a</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)			
<u>VILNUS</u>		<u>PAUPIS</u>			
(Miestas)		(Gatvė)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				152-A-3	
				(Planšeto nomenklatura)	
				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ker	640		101.12	101.82 (Medžiaga, kiekis)
Žemė	-		0.00	101.12	Ar yra vandens? 101.82
Sienos	BET				Ar yra dujų?
Dūgnas	BET	1.00			Pastaba PATIKRINTA 91.05.15. A. DISKA
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus 1.69 Apačia 1.00	100.13
	Nr. 2	ker	150	Viršus 1.84 Apačia 1.15	99.98
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 91.05.15. A. DISKA

Sudarė	(parašas) (pavardė)
Patikrino	(parašas) (pavardė)

1972 m. mėn. d.

(Inginio tyrinėjimo data)