

-72-

ITI Nr. 91

F. KANALIZACIJOS <u>ŠULINIO</u>		Nr. () <u>226^a</u> KORTELE	
(Komunikacija) <u>VILNIO</u>	(Įrenginio pavadinimas) <u>PALIDIO</u>	<u>152-A-3</u>	
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET.	650		101,78	
Žemė		ASF.			101,78	Ar yra vandens?
Sienos		BET.				Ar yra dujų?
Dugnas		BET.	1500	2,17	99,61	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KER	300	Viršus Apačia	1,60 100,18	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-2-5649</u>
	Nr. 2	KER	300	Viršus Apačia	2,15 99,63	
	Nr. 3	KER	300	Viršus Apačia	2,08 99,70	
	Nr. 4	ASBC	200	Viršus Apačia	1,88 99,90	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Sudarė <u>A. DUSKA</u> (parašas) (pavardė)						Patikrino <u>A. KIMARAIČ</u> (parašas) (pavardė)
19 ⁹¹ m. mėn. d.						
(Įrenginio tyrinėjimo data)						