

-45-

ITI Nr. 91⁸

KANALIZACIJA kameros		Nr. (7) 215 ²		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)			
VILNĖS		PAUPIS		152-A-3	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŲVIAI (Maitinys duoli m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dengtis	ket.	650		101.84	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	101.84	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2.00	2.58	99.26	Pastabos ... B. 101.82
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		PILNAS VANDENS 31.05.14 A. DISKA
	Nr. 2	ket	200	Viršus	
	Nr. 3		Viršus	-0.73	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
					Objekto Nr. ... 4.2-5649
					Sudarė ... (parašas) (pavardė)
					Patikrino ... (parašas) (pavardė)
					197.2 m. ... 19. ... mėn. / P. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)