

-45-

ITI Nr. 91⁸

KANALIZACIJA kameros		Nr. (7) 215 ²		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)			
VILNĖS		PAUPIS		152-A-3	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŲVIAI (Maitinimo duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dengtis	ket.	650		101.84	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	101.84	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2.00	2.58	99.26	Pastabos ... B. 101.82
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		PILNAS VANDENS
			Apačia		31.05.14 . A. DISKA
	Nr. 2	200	Viršus	-0.73	
			Apačia		
	Nr. 3		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. ...

Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)

Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)

197.8 m. ... 19. ... mėn. / P. d.

(Inginio tyrinėjimo data)