


Vandens tiekimo Nr. (11)	KORTELE 163	5041
(renginio pavadinimas)	(abrėš)	(plane)
1972	Vilniaus	Zarasų
(renginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)


ŠULINIO PLOVIAI :

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Plešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 4 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	600		108.28	Ar yra vandens?
Žemė	asf.			108.28	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	2000	2.23	106.05	
Vamzažiai	Nr. 1	bet	150	Viršus 1.72 106.56 Apačia	INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS Geodezijos II Objekto Nr. 2181 Sudarė <u>Alašon</u> (parašas) <u>Pašajaus</u> (pavardė) Patikrino (parašas) (pavardė) 1972 m. ... II ... mėn. ... d. (Kortelės sudarymo data)
	Nr. 2	bet.	150	Viršus 1.72 106.56 Apačia	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	