




4956 152-A-5

Šul. №№ <i>61</i>	101	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Timo</i>	Užsakymo № <i>1181</i>	19 m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys M1:25; MI:50 			Altitudės		PRIRIŠIMAS 					
			Dangtis	Grioveliai			Vamzdis			
			įėjimas	išėjimas			prijung. № 3	prijung. №		
			114.50	112.94	112.88	113.05				
A P R A Š Y M A S										
			Šulinio medžiaga ir stovis				V A M Z D Ž I A I			
			Dangtis <i>kočiam</i>		Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.	
Slenos <i>plyšys</i>		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	
Dugnas <i>betono</i>		400	<i>asbet</i>	400	<i>asbet</i>	200	<i>asbet</i>			
Lipynės <i>už</i>		Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius								
Esamo vandens kiekis <i>už</i>		Objektas: <i>Timo g. lietaus kanalizacijos išplėd. nuotrauke</i>								
Esamų dujų kiekis <i>nėra</i>		Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius					
Šulinys pastatytas 19 <i>61</i> m.		Data	Vykdė		Braižė		<i>E. Guobienė</i>			
		Tikrino								