




205

152-A-5 4956

Forma T №-1

Šul. №№ 165	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Cyborų g.</i>	Užsakymo №	1961 m.	Vilnius																																																
Šulinio brėžinys MI: 25; MI: 50	Altitudės <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>įėjimas</th> <th>išėjimas</th> <th>prijung. №</th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td>134.05</td> <td>132.23</td> <td>132.08</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №	134.05	132.23	132.08			PRIRIŠIMAS <i>yn. Cyborų g.</i> 																																				
Dangtis	Grioveliai			Vamzdis																																																	
	įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №																																																	
134.05	132.23	132.08																																																			
	APRAŠYMAS <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Šulinio medžiaga ir stovis</th> <th colspan="8">VAMZDŽIAI</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th rowspan="2">Slenos</th> <th rowspan="2">Dugnas</th> <th rowspan="2">Lipynės</th> <th rowspan="2">Esamo vandens kiekis</th> <th rowspan="2">Esamų dujų kiekis</th> <th rowspan="2">Šulinys pastatytas 1961 m.</th> <th colspan="2">Įėjimas</th> <th colspan="2">Išėjimas</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> </tr> <tr> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> </tr> <tr> <td>8cm.</td> <td>Kupr.</td> <td>8cm.</td> <td>Cu. 3 m.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>150</td> <td>242.</td> <td>150</td> <td>242.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI								Dangtis	Slenos	Dugnas	Lipynės	Esamo vandens kiekis	Esamų dujų kiekis	Šulinys pastatytas 1961 m.	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	8cm.	Kupr.	8cm.	Cu. 3 m.				150	242.	150	242.				
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI																																																			
Dangtis	Slenos	Dugnas	Lipynės	Esamo vandens kiekis	Esamų dujų kiekis	Šulinys pastatytas 1961 m.	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.																																								
							d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																																							
8cm.	Kupr.	8cm.	Cu. 3 m.				150	242.	150	242.																																											
	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius Objektas: <table border="1"> <tr> <th>Invent. №</th> <th>Sk. viršininkas</th> <th>Sk. vyr. inžinierius</th> <th>Data</th> <th>Vykde</th> <th>Braiže</th> <th>Tikrino</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.06.61</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Invent. №	Sk. viršininkas	Sk. vyr. inžinierius	Data	Vykde	Braiže	Tikrino				20.06.61																																					
Invent. №	Sk. viršininkas	Sk. vyr. inžinierius	Data	Vykde	Braiže	Tikrino																																															
			20.06.61																																																		