



Šul. №№ 191	Kanalizacija	Rajonas Gatvė	Cysdoryje		Užsakymo №	1961 m.	Vilnius																								
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės			P R I R I Š I M A S																										
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																										
			įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №																									
		130.99	129.31	129.25	129.45																										
A P R A Š Y M A S																															
Šulinio medžiaga ir stovis			V A M Z D Ž I A I																												
Dangtis			ryšumai		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Įėjimas</th> <th colspan="2">Išėjimas</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> </tr> <tr> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> </tr> <tr> <td>150</td> <td>kepa.</td> <td>150</td> <td>kepa.</td> <td>100</td> <td>ry.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	150	kepa.	150	kepa.	100	ry.		
Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.																									
d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																								
150	kepa.	150	kepa.	100	ry.																										
Stenos			kupa.																												
Dugnas			des.																												
Lipynės			kū.		Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius																										
Esamo vandens kiekis			—		Objektas: ju cysdoryje																										
Esamų dujų kiekis			—		Invent. №																										
Šulinys pastatytas 19 — m.			—		Sk. viršininkas																										
					Sk. vyr. inžinierius																										
					Data																										
					Vykde																										
					Braiže																										
					Tikrino																										