

34

ITI Nr. 91

F. Kanalizacija

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Suliny

(Irenginio pavadinimas)

Subaciaus

(Gatvė)

Nr. (51) 1875 KORTELE

152-A-6




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>net 30p</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Net	650		123,85	Ar yra vandens?
Žemė		Gr				Ar yra dujų?
Sienos		Bet				Pastaba
Dūgnas		Bet	110	3,53	120,32	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	100	Viršus Apačia	3,61 120,24	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	alc	150	Viršus Apačia	3,63 120,22	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. 21-2-4871
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <i>Ilm. m. ches</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <i>Ilm. m. ches</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		19789 m. 03. mėn. 30. d. (Irenginio tyrinėjimo data)