

171 1

4961

152-A-6

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 37/21

Город Вильнюс

Улица Паупю

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25

Отметки

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106.29	102.63	102.65	102.70	

ПРИВЯЗКА



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Т Р У Б

Крышка чугунная

Вход

Выход

Подкл. № 3

Подкл. №

Стены бет.

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

дно бет.

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Скобы 6

Объект

Наличие воды

Инв. №

Гл. геодезист

Наличие газа

Рук. группы

Год строительства

Дата
июнь
1960

Исполнитель

Копировал

Проверил

Л. Раев

С. С. С.

Ванькович

С. С. С.

Яненас

Сарычев

Ванькович

Одмините

