

ВОДОПРОВОД

Колодец № 44/21



Город Вильнюс

Улица Паушо

Лето №

19 60 г.


Чертеж колодца
М. 1:



Отметки

Крыши	Вх. Дновок.	Трубы
111.87	109.69	109.71
		109.67

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Дно	Бетон.	Подкл.	d=		d=	Старый
Скобы	Чугун 2		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Год строит.	19	Разводящая	d=		d=	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.

Институт проектирования городского
и сельского строительства

Отдел
изысканий

Объект

Инв. №	Гл. геодезист	<u>Имшае</u> <u>Саргисев.</u>	
	Рук. группы		
Дата	Исполнитель		
	Чертил		
	Проверил		